

بيان توضيحي لتسرب المياه العادمة في قبر حلوة

إن سلطة المياه والمجاري بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور تتابع اعمال الصيانة الدورية والوقائية لشبكات ومحطات ومرافق الصرف الصحي عبر نظام الاسكادا ومن خلال الطواقم الفنية الميدانية في كافة المواقع المختلفة وتقوم بعمل بشكل دوري التنظيفات للخطوط العامة والرئيسية والفرعية. ولكن في تاريخ هذا اليوم الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩ يوم الأثنين صباحاً و بعد ورود تسجيل فيديو من قبل احد المواطنين في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٨ مساءً أمس تابعت سلطة المياه والمجاري من اللحظات الأولى اعمالها للتأكد من الأسباب التي أدت لوجود تسريب مياه عادمة في منطقة قبر حلوة حيث وجد ان المضخات تعمل بشكل سليم و ان جهاز العزل يعمل أيضا ودون وجود أي خلل يذكر ، لذا توجهت الطواقم صباحاً لمعاينة خط الضخ قبل المحطة و بعدها وعلى طول ١٠٠٠ متر من موقع التسرب ولم يكن أي كسر على هذا الخط و اثناء البحث و التقصي عثرت الطواقم على دلو بلاستيك يغلق مسار جزء من الحفرة الأولية الداخلة اتجاه المحطة الشمالية الذي يعيق دخول المياه العادمة تجاه خط التزويد الذي هو بقطر ٥٥٠ مم والذي سبب تسرب جزء من هذه المياه العادمة لمسار المهرب المعمول في حالات الطوارئ فقط.

إن من قام بوضع هذا الدلو سبب هذا الخلل والذي أدى الى تسرب جزء من المياه العادمة في المهرب ومنذ إزالة هذا المسبب صباحاً لا يوجد تسرب او أي خلل وان المحطات الان تعمل بشكل آلي ودون توقف.

لذا نؤكد على جميع أصحاب الصهاريج عدم تفريغ حمولة صهاريجهم في أي منهل من المناهل العامة و/أو الفرعية، وخاصة بالقرب من محطات الضخ التابعة لسلطة المياه والمجاري لأننا سنقوم بملاحقة كل من يخالف هذه التعليمات وسيتم متابعة هذا الموضوع مع الجهات الأمنية ومكتب عطوفة المحافظ.